

Kính gửi: **Các công ty/đơn vị có năng lực cung cấp dịch vụ sửa chữa Máy X-quang tán sỏi ngoài cơ thể**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”

Căn cứ vào Giấy báo hỏng, đề nghị sửa chữa ngày 25/09/2026 Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng; Căn cứ đề nghị của Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế;

Bệnh viện hiện có thiết bị Máy X-quang tán sỏi ngoài cơ thể đã đến kì bảo dưỡng, với thông số cụ thể sau:

Tên thiết bị:	Máy X-quang tán sỏi ngoài cơ thể	Số lượng:	01 thiết bị
Model:	HK.ESWL-Vm	Serial:	5812
Hãng sản xuất:	Trung Quốc	Nước sản xuất:	Trung Quốc
Năm sản xuất:	2019	Năm sử dụng:	2019

Qua khảo sát (cán bộ kỹ thuật, cán bộ vận hành, kế toán, Khoa Chẩn đoán hình ảnh – TDCN, Lãnh đạo) đã xem xét tại hiện trường. Nhưng qua đánh giá Sơ bộ thiết bị hỏng bên trong, không thể khắc phục sửa chữa được, vượt quá khả năng của cán bộ chuyên trách trong viện,... Vì vậy để đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, kỹ thuật Bệnh viện mời tổ chức cá nhân có uy tín, chuyên ngành đến khảo sát sửa chữa thiết bị Máy X-quang tán sỏi ngoài cơ thể. Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 7h30 ngày 29/09/2026 đến hết 17h00 ngày 01/10/2026
- Địa điểm: Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng - Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh.
- Địa chỉ: Số 02 Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Bắc Giang – Thành phố Bắc Ninh.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Tổ CNTT để đăng tải Cổng TTĐT đơn vị, trang fanpage..
- Lưu: VT-TBYT



