

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

Số: /GM-BVYHCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- 000&000 -----

Bắc Giang, ngày 14 tháng 07 năm 2023

V/v khảo sát tình trạng hỏng hóc của Máy
tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen Huikang

**Kính gửi: Các công ty/đơn vị có năng lực cung cấp dịch vụ sửa chữa
Máy tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen Huikang**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc
thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài Chính được sửa
đổi, bổ sung bởi Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài Chính;

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế ban hành quy
định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ
thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ vào Giấy báo hỏng, đề nghị sửa chữa ngày 10/07/2023 của khoa Chẩn
đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng;

Căn cứ đề nghị của Tổ trưởng Tổ Vật tư – Trang thiết bị y tế;

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang đề nghị các công ty/đơn vị có năng
lực cung cấp dịch vụ sửa chữa TTBYT đến Bệnh viện để khảo sát tình trạng hỏng hóc
của **Máy tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen Huikang - Model: HK.ESWL-Vm.**

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 17/07/2023 đến hết 17h00 ngày 20/07/2023
- Địa điểm: Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng - Bệnh viện Y
học cổ truyền tỉnh Bắc Giang
- Địa chỉ: Số 02 Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Trần Nguyên Hãn –
Thành phố Bắc Giang

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như KG;
- Lưu: VT-TTBYT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Toàn